

## 施工前、中、後照片對照表


材質：碳鋼 內容物：蒸氣冷凝水 溫度：100~120℃ 壓力：3 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：中部鋼鐵廠四吋蒸氣冷凝水管線阻斷

施工前



施工中



施工中




\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\*

## 施工前、中、後照片對照表

**材質：碳鋼 內容物：蒸氣冷凝水 溫度：100~120℃ 壓力：3 kg/cm<sup>2</sup>**

**申請工作名稱：中部鋼鐵廠四吋蒸氣冷凝水管線阻斷**


施工中



施工後



施工後



**\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\***