

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：廢水 溫度：24~30℃ 壓力：3 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠 2 吋阻斷增閥作業

施工前



施工前



施工中




照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：廢水 溫度：24~30℃ 壓力：3 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠 2 吋阻斷增閥作業


施工中



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤