

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：氨水 溫度：40~50℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠氨水 8 吋雙阻斷+8 吋旁通

施工前



施工前



施工前



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：氨水 溫度：40~50℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠氨水 8 吋雙阻斷+8 吋旁通


施工中



施工中



施工中



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：氨水 溫度：40~50℃ 壓力：8 kg/cm²

申請工作名稱：中部鋼鐵廠氨水 8 吋雙阻斷+8 吋旁通

施工後



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤