

## 施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：14~20°C 壓力：3 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：南部科學園區冰機冰水 18 吋管組斷增閥作業

施工前



施工前



施工前



\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\*

## 施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：14~20°C 壓力：3 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：南部科學園區冰機冰水 18 吋管組斷增閥作業

施工中



施工中



施工後



\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\*

## 施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：14~20°C 壓力：3 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：南部科學園區冰機冰水 18 吋管組斷增閥作業

施工後



施工後



施工後



\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\*