

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：18~26°C 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：桃園電子廠冰水八吋雙阻斷增閥作業

施工前



施工前



施工中



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：18~26°C 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：桃園電子廠冰水八吋雙阻斷增閥作業

施工中



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：18~26°C 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：桃園電子廠冰水八吋雙阻斷增閥作業

施工前



施工前



施工中



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：18~26°C 壓力：4 kg/cm²

申請工作名稱：桃園電子廠冰水八吋雙阻斷增閥作業

施工中



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤