

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：6~10℃ 壓力：5 kg/cm²

申請工作名稱：中部百貨公司冰水管線3吋開孔

施工前



施工前



施工中



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：6~10℃ 壓力：5 kg/cm²

申請工作名稱：中部百貨公司冰水管線3吋開孔

施工中	施工後	施工後
		
		

照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤