



## 施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：6~10℃ 壓力：4.5 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：新竹醫院空調管線活水開孔作業 3" x 4 pcs



| 施工前                                                                                | 施工中                                                                                 | 施工後                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
|  |  |  |

**\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\***

## 施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：冰水 溫度：6~10℃ 壓力：4.5 kg/cm<sup>2</sup>

申請工作名稱：新竹醫院空調管線活水開孔作業 3" x 4 pcs

| 施工前                                                                                | 施工中                                                                                 | 施工後                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
|  |  |  |

\*\*照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤\*\*