

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管




1. 空壓機定位情形



2. 接收端安裝之情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



3. 發射端 10" PIG 海綿安裝之情形



4. 10"PIG 海綿接收端之情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



5. 管線驗收 PIG 施打前




6. 管內清出之情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



7. 管線復原



8. 6"發射端管線移除作業

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管




9. 接收端安裝情形



10. 6"發射端海綿安裝情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



11. 6"接收端海綿接收之情形



12. 發射端海綿驗收之 PIG 情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



13. PIG 驗收



14. 業主量測 VOC 驗收情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



15. 施工完成管線封口情形



16. PIG 海綿使用後情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



17. 14"管段移除作業



18. 發射端安裝情形

工程名稱：中部石化廠管線 6"及 10"PIG 清管



19. 發射端海綿安裝情形



20. 人員於接收端接收之情形