

完工報告



工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL：a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



1. 模具焊接作業(1'')



2. 模具焊接作業(1'')

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



3. 人員安裝開孔機及閥件情形(1'')



4. 人員安裝開孔機及閥件情形(1'')

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



5. 人員進行阻斷作業(1'')



6. 人員進行阻斷作業(1'')

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



7. 切管後新增閥(1")



8. 切管後新增閥(1")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



9. 下堵作業



10. 下堵作業

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



11. 阻斷新增隔離閥完成(1")



12. 阻斷新增隔離閥完成(1")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



13. 模具焊接完成後安裝閥件(2")




14. 人員進行開孔作業(2")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



15. 人員進行阻斷作業(2")



16. 阻斷新增隔離閥情形(1")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



17. 人員進行下堵作業(2")




18. 阻斷新增隔離閥完成(2")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



19. 模具焊接(2“)



20. 人員安裝開孔機進行開孔作業(2’)

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程




21. 阻斷作業(2'')



22. 阻斷新增隔離閥作業(2'')

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



23. 下堵作業



24. 阻斷新增隔離閥完成(2")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



25. 短管焊接安裝閥件(3/4")




26. 持壓抓漏測試(3/4")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程




27. 人員進行開孔作業



28. 開孔完成

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程




29. 管線研磨



30. 模具焊接作業

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



31. 人員安裝開孔機後進行斷管作業



32. 斷管完成確認料塊取出

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



33. 阻斷作業



34. 阻斷新增隔離閥情形(2")

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



35. 下堵作業



36. 下堵完成

工程名稱：中部石化廠冷凝水及蒸汽管阻斷加閥工程



37. 阻斷新增隔離閥完成



38. 施工完成