

完工報告



工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程



1. 發電機及氬焊機定位情形



2. 管線研磨作業時防火毯鋪設情形

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程




3. 短管法蘭焊接作業



4. 焊道液滲檢測(PT)

工程編號：9BM1C0PA

工程名稱：PC 廠 V311 夾套管插接修繕工程




5. 開孔機具安裝後進行試壓



6. 阻斷完成後切管焊法蘭作業

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程



7. 管線線上插管完成，安裝盲法蘭



2022年4月27日

8. 發電機及氬焊機定位情形(MH5008)

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程



9. 施工管線四方會同



10. 模具焊接及防火毯鋪設情形

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程



11. 閥件及開孔機安裝後進行試壓作業



12. 模具焊道液滲檢測(PT)

工程編號：9BM1C0PA

工程名稱：PC 廠 V311 夾套管插接修繕工程



13. 人員執行開孔作業情形



14. 開孔完成確認鐵片取出

工程編號：9BM1C0PA

工程名稱：PC 廠 V311 夾套管插接修繕工程



15. 人員進行阻斷作業



16. 管線切管後阻斷內部情形

工程名稱：中部石化廠夾套管插接修繕工程



17. 人員進行下塞堵作業



18. 線上插管及阻斷後管線封焊施工完成