

完工報告



工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



1. 開孔機安裝情形



2. 人員執行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



3. 開孔完成確認鐵片取出情形



4. 人員安裝開孔機情形

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



5. 人員執行開孔作業



6. 管線安裝開孔機後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



7. 人員安裝開孔機情形



8. 人員執行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



9. 管線開孔完成確認鐵片取出情形



10.人員安裝開孔機情形

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



11. 機具試壓抓漏情形



12. 施工完成確認鐵片取出

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



13. 管線開孔機安裝及試壓作業



14. 人員執行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



15. 管線開孔前試壓情形



16. 人員進行開孔情形

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



17. 人員進行阻斷作業



18. 阻斷後交由配管進行切管作業

工程名稱：中部石化廠管線改善阻斷及開孔工程



19. 管線切管後內部阻斷情形



20. 四吋阻斷施工完成