

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



1. 閥件及開孔機具安裝作業



2. 施工位置防火纖維吊簾鋪設

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



3. 防火毯鋪設情形



4. 阻斷模具焊接作業

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：丁二烯



5. PT 液滲檢測右側



6. PT 液滲檢測左側

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：丁二烯



7. 閥件安裝



8. 人員進行試壓作業

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



9. 人員執行開孔作業(4")



10. 開孔完成確認鐵片取出(4")

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：0 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



11. 開孔完成確認鐵片取出(4'')



12. 人員安裝夾式開孔進行開孔作業(2'')

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



13. 人員進行阻斷作業



14. 排壓完成進行切管作業

工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：丁二烯



15. 管線切管後管內阻斷情形，阻斷率 99%



16. 法蘭增設完成

完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 4 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.06


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm²

內容物：丁二烯



17. 人員進行阻斷作業



18. 施工完成安裝內盲蓋