

完工報告



工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



1. 空壓機定位情形



2. 短管法蘭移除安裝管線使用空壓機進行吹驅管線(上下法蘭拆卸共 16DB)

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



3. 人員於發射端安裝發射器並安裝管線使用空壓機進行吹驅管線動作



4. 接收端閥件移除情形(閥件上下法蘭拆卸共 16DB)

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



5. 接收端接收器安裝情形



6. 人員安裝 PIG 情形

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



7. 接收端接收情形



8. 驗收 PIG 安裝情形

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



9. 接收端 PIG 接收外觀之情形



10. 發射端管線復原情形(閥件上下法蘭回裝共 16DB)

工程名稱：中部石化廠 PIG 管路清洗



11. 接收端管線復原情形



12. 施工完成管線復原(管線上下盲法蘭復原共 16DB)