

# 完工報告



工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業



1.真空設備機具定位之情形



2.機具運轉將舊料抽除之情形

工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業



3. R101 人員觸媒移除情形(1)



4. R101 人員觸媒移除情形(2)

工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業



5.R101 觸媒清除完成並於表面覆蓋網目



6. R102 觸媒清除情形(1)

工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業



7. R102 觸媒清除之情形(2)




8. R102 觸媒清除之情形(3)

工程名稱：南部石化廠觸媒清除作業



9. 底部環境整理



10. 施工完成