

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



局限空間作業器材定位(1)



空壓機定位 (2)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



舊料移除後進行裁切(3)



舊料裝袋待回收情況(4)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



四合一偵測器及 SOS 定位之情形(5)




物料放置於現場之情形（6）

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



海綿傳遞至槽內之情形 (7)



人員安裝延伸板情形 (8)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修




安裝延伸板情形(9)



安裝封帶加熱接合情形(10)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



安裝海棉之情形(11)



人員安裝之情形(12)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



安裝二次刮板情況(13)



人員安裝封袋之情形(14)

工程名稱：中部石化廠 T-056 內浮頂整修



軸承更換之情形(15)



施工完成槽內清掃！(16)