

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



局限空間作業器材定位(1)



空壓機定位 (2)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



舊料移除 (3)



舊料拆除情形 (4)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



舊料拆除之情形(5)



物料放置於現場之情形 (6)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



物料放置於現場之情形 (7)



人員安裝延伸板情形 (8)


完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



安裝延伸板情形(9)



安裝封帶加熱接合情形(10)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



安裝海棉之情形(11)



人員安裝之情形(12)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



安裝二次刮板情況(13)



人員安裝壓板之情形(14)

完工攝影報告

宏利工程有限公司

工程名稱：中部石化廠 T-055/056 內浮頂整修



軸承更換之情形(15)



施工完成槽內清掃 (16)