

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠潤滑油更換

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161      FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



1. 施工設備及急救器材設備定位之情形



2. 人員確認泵浦抽取廢油之情形

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



3.人員更換濾心情形



4. P420A 油槽清理後之情形

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



5. 人員抽取廢油情形



6. 人員移除人孔後通風情形

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



7. 人員擦拭槽內之情形




8. 槽內擦拭之情形

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



9.過濾器拆卸之情形



10. 人員更換過濾器之濾心情形

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



11. 確認槽內擦拭情形



12. 各槽作業情況

工程名稱：中部石化廠潤滑油更換



13. 人孔回裝之情形



14. 油桶檢查及回裝潤滑油之情形