

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



1. 插盲板作業



2. 開人孔作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



3. 急救器材定位情形



4. 空壓機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內清掃作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



9. 製程人員確認清掃情形



10. 管線抽盲作業(1)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



11. 管線抽盲作業(2)



12. 上人孔回裝前法蘭面整理

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 V-5101



13. 施工完成上人孔復原



14. 施工完成，下人孔復原