

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



1. 插盲板作業



2. 開人孔作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



3. 急救器材定位情形(1)




4. 急救器材定位情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006




5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內清掃作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



9. 管線抽盲作業(1)



10. 管線抽盲作業(1)

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



11. 上人孔回裝前法蘭面整理



12. 上人孔回裝作業

工程名稱：中部石化廠球槽工檢 T-5006



13. 施工完成下人孔復原



14. 施工完成