

完工報告



工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



1. 插盲板作業(1)



2. 開人孔作業(1)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



3. 槽外人孔搭架情形



4. 急救器材定位之情形

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



9. 槽內清理(1)



10. 槽內清理(2)

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



11. 槽內清理(3)



12. 人孔復原作業

工程名稱：中部石化廠 ECT 球槽工檢 T040D



13. 人孔復原前螺絲/栓整理



14. 施工完畢，人員進行抽盲