

完工報告



工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢



1. 插盲板作業



2. 通風器材定位情形

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢




3. 急救器材定位情形



4. 人員開人孔情形

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內清掃作業(1)

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢



9. 槽內清出之物品



10. 管線抽盲

工程名稱：中部石化廠 T-5009 球槽工檢



11. 上人孔回裝作業



12. 下人孔回裝作業