

完工報告



工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.


雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



1.施工設備定位之情形




2.人員確認泵浦抽取廢油之情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



3.急救設備現場定位情形



4. Z-301 油槽開人孔情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



5. 人員進行插盲作業情形




6. Z-601 人員入槽擦拭情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



7. 人員擦拭 Z301 後槽內之情形



8. 火焰捕捉器移除之情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



9. 火焰捕捉器移除後法蘭包覆情形



10. 火焰捕捉器清潔情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油




11.業主確認槽內擦拭情形



12. Y 型過濾器濾芯更換及清潔

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



13. 濾芯清理情形



14. 人孔復原情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



15. 濾芯更換情形



16. 人孔復原情形

工程名稱：中部石化廠儲槽清洗換油



17. 濾芯更換情形



18. 補油作業