

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B



1. 插盲作業



2. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B



3. 空壓機定位情形



4. 槽內搭架作業情形(1)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B




5. 槽內搭架作業情形(2)



6. 槽內搭架作業情形(3)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B



7. 槽內清理(1)



8. 下人孔復原前法蘭面整理

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B



9. 上人孔法蘭整理情形



10. 上人孔復原情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020B



11. 下人孔復原情形



12. 抽盲作業