

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)



1. 開人孔作業(1)



2. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)




3. 槽頂人孔帆布包覆情形



4. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)



9. 槽內清理(1)



10. 槽內清理(2)

工程編號：@04HC00B

工程名稱：塑化烯烴廠 C5 球槽及 ECT 儲槽開槽清理



11. 槽內清出之粉塵裝袋



12. 施工用空壓機及粉塵裝桶情形

工程名稱：中部石化廠球槽設備工檢(T050B)



13.人孔復原前法蘭面整理



14. 施工完成，人孔復原情形