

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



1. 插盲作業(1)



2. 插盲作業(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



3. 急救器材定位情形(PZ202B)



4. 空壓機定位(含滅火器)情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



5. 槽內搭架作業情形(1)




6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A




7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



9. 槽內清掃(1)




10. 槽內清掃(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



11. 上人孔復原前法蘭面整理情形




12. 上人孔復原情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T020A



13. 下人孔復原情形



14. 抽盲作業