

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



1. 開人孔作業(1)



2. 開人孔作業(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



3. 空壓機定位情形



4. 急救器材定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



5. 槽內搭架作業情形(1)



6. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



7. 槽內搭架作業情形(3)



8. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



9. 槽內清掃後人員檢查清掃狀況



10. 人孔復原前法蘭面整理

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



11.人孔復原作業



12.人孔復原情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T040D



13. 抽盲作業



14. 抽盲作業