

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



1. 空壓機定位情形



2. 急救設備及對講機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



3. 人員進行插盲作業



4. 四合一偵測器定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



5. 人員開人孔作業




6. 槽內水洗情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



7. 下方人孔太空袋承接情形



8. 上人孔帆布鋪設情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



9. 槽內搭架作業情形(1)



10. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



11. 槽內搭架作業情形(3)



12. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



13. 槽內清掃作業



14. 上方人孔復原前法蘭面整理作業

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T-5006



15. 法蘭面整理後情形



16. 上方人孔復原作業