

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



1. 空壓機定位情形



2. 急救設備及對講機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



3. 人員進行插盲作業



4. 四合一偵測器定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



5. 人員開人孔作業



6. 槽內水洗情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



7. 下方人孔太空袋承接情形



8. 上人孔通風設備及帆布鋪設情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



9. 槽內搭架作業情形(1)



10. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



11. 槽內搭架作業情形(3)



12. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101




13. 槽內清掃作業



14. 上方人孔復原作業

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 V-5101



15. 管線抽盲作業(1)



16. 管線抽盲作業(2)