

# 完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL：[a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



### 1. 空壓機定位情形



### 2. 急救設備及對講機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



3. 人員進行插盲作業




4. 人員開人孔情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



5. 槽底插盲作業



6. 槽內水洗情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



7. 四合一偵測器及五合一偵測器偵測情形



8. 人員槽內搭架情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



9. 槽內搭架作業情形(1)



10. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



11. 槽內搭架作業情形(3)



12. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



13. 槽內清掃作業



14. 上方人孔復原前法蘭面整理作業

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5008



15. 管線抽盲作業(1)



16. 人孔復原情形