

完工報告



工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



1. 空壓機定位情形




2. 急救設備及對講機定位情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009




3. 人員三方會同確認插盲點



4. 人員管線插盲情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



5. 球槽底部開完人孔情形



6. 槽內水洗情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



7. 四合一偵測器及五合一偵測器偵測情形



8. 槽外人孔架搭設情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



9. 槽內搭架作業情形(1)



10. 槽內搭架作業情形(2)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



11. 槽內搭架作業情形(3)




12. 槽內搭架作業情形(4)

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



13. 槽內清掃作業



14. 清掃後製程檢查情形

工程名稱：中部石化廠球槽開槽清理 T5009



15. 人孔復原情形



16. 人員抽盲情形