

# 完工報告



工程名稱：南部石化廠 4"/1.5" 中壓蒸氣線上阻斷

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161      FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)



工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



3. 開孔機安裝後進行斷管作業



4. 斷管完成確認料塊取出

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



5. 開孔完成進行阻斷作業



6. 阻斷前安裝旁通管路

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



7. 1"模具組焊作業



8. 安裝夾板閥進行開孔作業

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



9. 管線切管作業(1)



10. 管線切管作業(2)

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷




11. 切管後進行焊接作業



12. 管線及閥件更換完成

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



13. 施工完成安裝盲法蘭(1"x1Pc)



14. 施工完成安裝盲法蘭(4"x2PC)

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



15. 另一組模具組焊



16. 夾板閥及開孔機安裝後進行斷管作業

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



17. 斷管完成確認料塊取出



18. 阻斷作業

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



19. 旁通管安裝作業



20. 法蘭焊接完後進行閥件更換作業

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



21. 管線焊接作業



22. 下堵安裝作業

工程名稱：南部石化廠 4" /1.5" 中壓蒸氣線上阻斷



23. 下堵安裝完成，安裝盲法蘭



24. 線上阻斷施工完成