## 完工報告



工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣 Drain 阻斷修改工程

## 宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL: a936161.lin@msa.hinet.net



1. 模具焊接作業



2. 夾板閥及開孔機安裝完成後進行斷管作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



3. 斷管完成,確認料塊取出



4. 人員進行阻斷作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



5. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行切管作業



6. 管線焊接作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



7. 人員進行下堵作業



8. 線上阻斷作業完成

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



9. 模具組焊作業



10. 斷管作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



11. 斷管完成確認料塊取出



12. 阻斷作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



13. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行切管增設閥作業



14. 不斷水阻斷完成



15. 模具組焊完成後進行斷管作業



16. 阻斷完成後進行切管作業



17. 不斷水作業完成



18. 模具焊接完成後進行斷管作業



19. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行增閥作業



20. 不斷水施工完成

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



21 模具組焊作業



22. 不斷水施工完成



23. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行增閥作業



24. 不斷水施工完成

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



25. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行增閥作業



26. 不斷水施工完成



27. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行增閥作業



28. 人員進行下堵作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程




29. 下堵作業完成



30. 不斷水施工完成

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



31. 模具組焊作業



32. 夾板閥安裝作業



33. 安裝開孔機後進行開孔作業



34. 阻斷作業



35. 因 1"閥無法關閉,故追加 1"模具組焊作業



36. 安裝開孔機後進行斷管作業



37. 管線進行阻斷作業



38. 追加1"模具組焊作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣 Drain 阻斷修改工程



39. 執行斷管作業



40. 進行阻斷作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



41. 阻斷完成後交由駐廠焊工進行增閥作業



42. 人員進行下堵作業



43. 不斷水施工完成



44. 阻斷後交由配管廠商切管



45. 管線增閥作業



46. 管線切管作業

工程名稱:南部石化廠4吋蒸氣Drain阻斷修改工程



47. 下堵作業



48. 不斷水施工完成



49. 不斷水施工完成



50. 阻斷後交由配管廠商切管