

完工報告



合約編號：

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL：a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



1. 阻斷位置焊接情形



2. 阻斷焊接完成並進行液慎檢查

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



3. 閘閥安裝作業



4. 開孔作業

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



5. 開孔完成進行阻斷作業




6. 阻斷完成後切管焊法蘭作業

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



7. 新增閥件完成



8. 法蘭焊接處液滲(PT)檢查

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



9. 閥件移除更換作業



10. 閥件移除更換作業完成

工程名稱：中部石化廠 1 吋冷卻水阻斷



11. 下塞堵作業完成



12. 線上阻斷工程施工完成