

完工報告



工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



1. 開孔機具安裝及試壓作業(1'')




2. 人員操作開孔機進行開孔作業(1'')

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



3. 開孔機具安裝及試壓作業(2'')



4. 人員操作開孔機進行開孔作業(2'')

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



5. 開孔機具安裝及試壓作業(3'')



6. 人員操作開孔機進行開孔作業(3'')

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



7. 開孔完成確認鐵片取出(3")



8. 開孔完成確認鐵片取出(2")

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



9. 夾板閥及開孔機安裝作業



10. 開孔完成，確認料塊已取出

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



11. 人員操作阻斷機進行阻斷作業



12. 切管後確認管內阻擋之情形

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業




13. 管線換閥後，移除阻斷器進行下堵作業



14. 下堵施工完成，內盲板安裝

工程名稱：中部石化廠 8 吋廢水管線阻斷作業及活水開孔作業



13. 內盲板安裝完成



14. 8"阻斷施工完成