

完工報告



工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



1. 開孔機具安裝及試壓作業(3")



2. 人員操作開孔機進行斷管作業

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



3. 斷管完成確認料塊取出



4. 人員操作阻斷機進行阻斷作業

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



5. 確認阻斷排壓後交由配管商切管封焊



6. 切管封焊完成

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



7. 人員進行下堵作業




8. 下堵完成，鎖盲法蘭

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



9. 線上阻斷施工完成



10. 開孔機具安裝作業

工程名稱：中部石化廠自來水管線阻斷工程



11. 人員執行開孔作業



12. 線上開孔完成，確認鐵片取出