


完工報告



工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程

宏利工程有限公司


HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



1. 模具組焊作業



2. 現場防火毯鋪設

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



3. 焊接完成後安裝夾板閥及開孔機具




4. 模具試壓抓漏

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程




5. 斷管完成確認料塊取出



6. 斷管完成進行阻斷機具安裝

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



7.阻斷完成後進行無火花切割作業



8. 切管後管內情形

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程




9. 管線新增法蘭面作業




10. 管線新增閥件安裝作業

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程




11. 閥件新增完成，進行下堵作業



12. 管線線上開孔及阻斷完成

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



13. 施工完成油漆作業



14. 6 分模具焊接作業

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



15. 人員進行開孔作業




16. 人員進行阻斷作業

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



17. 阻斷完成後切管作業



18. 切管封焊作業完成

工程名稱：中部石化廠 10 吋及 6 分管線阻斷工程



19. 施工完成