


施工前、中、後照片對照表


工程單號：

工作名稱：中部電子廠 2 吋冷卻水管阻斷工程

施工前




施工前




施工中



管線施工前



阻斷鞍座焊接作業



人員進行開孔作業



保溫移除作業



開孔前進行試壓作業




人員進行阻斷作業



施工前、中、後照片對照表

工程單號：

工作名稱：中部電子廠 2 吋冷卻水管阻斷工程

施工中	施工後	施工後
		
管線移除作業	管線新增一截短管	下堵作業完成
		
管線阻斷後內部情形	閘閥新增	管線施作完成，保溫恢復