
完工報告



工程名稱:中部石化廠脫鹽水管4吋阻斷作業

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL: a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱:中部石化廠脫鹽水管4吋阻斷作業



1. 模具焊接後試壓作業



2. 夾板閥安裝作業

工程名稱:中部石化廠脫鹽水管4吋阻斷作業




3. 開孔機安裝後進行斷管作業



4. 斷管完成,確認料塊取出

工程名稱:中部石化廠脫鹽水管4吋阻斷作業




5. 人員進行阻斷作業



6. 阻斷後進行切管焊法蘭作業

工程名稱:中部石化廠脫鹽水管4吋阻斷作業



7. 盲法蘭盲封後進行下堵作業



8. 線上阻斷作業完成