

完工報告



工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業

宏利工程有限公司


HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



1. 模具焊接作業



2. 人員焊接五面防護情形

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



3. 施工機具定位情形



4. 人員安裝夾板閥及開孔機作業

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



5. 人員進行斷管作業



6. 斷管完成，確認鐵塊取出

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



7. 人員進行阻斷作業



8. 阻斷後，人員進行切管焊接作業

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



9. 閥件增設作業



10. 安裝下堵器

工程名稱：南部石化廠 6 吋 18K 蒸氣管阻斷增閥作業



11. 人員進行下堵作業



12. 蒸汽管線上阻斷作業施工完成