


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



1. 施工機具定位



2. 模具組焊作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



3. 人員安裝閘閥作業



4. 人員試壓抓漏作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



5. 人員執行開孔作業



6. 人員安裝阻斷器後進行阻斷作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



7. 人員進行切管確認阻斷情形



8. 管線切管後管內情形

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



9. 駐廠廠商進行新增管件焊接作業



10. 安裝下堵作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下水管線兩吋阻斷工程

施工廠商：宏利工程



11. 下堵安裝完成



12. 施工完成，安裝盲蓋