

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



1. 施工機具定位



2. 管線研磨作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



3. 模具組焊作業(1)



4. 模具組焊作業(2)


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



5. 人員安裝夾板閥作業



6. 人員安裝開孔機後進行斷管作業

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



7. 斷管完成確認料塊取出



8. 料塊取出

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



9. 人員進行阻斷作業



10. 阻斷完成切管後內部情形

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



11. 阻斷後新增短管作業(1)




12. 阻斷後新增短管作業(2)

完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



13. 人員進行下堵作業



14. 內塞頭安裝完成


完工攝影報告

工程名稱：南部煉油廠地下管線地上化 6 吋雙阻斷工程

施工廠商：宏利工程



15. 施工完成，安裝盲蓋(1)



16. 施工完成，安裝盲蓋(2)