

# 完工報告



工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程

**宏利工程有限公司**

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : [a936161.lin@msa.hinet.net](mailto:a936161.lin@msa.hinet.net)

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程




1. 管線研磨作業



2. 焊接五面防護情形

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



3. 機具定位情形



4. 4"模具焊接作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



2021年12月8日

5. 安裝開孔機後進行斷管作業



6. 安裝阻斷器後進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



7. 阻斷後新增閥件



8. 安裝開孔機後進行開孔作業(1")

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



9. 施工完成後安裝盲法蘭及油漆作業



10. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



11. 安裝開孔機後進行斷管作業



12. 安裝阻斷進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



13. 阻斷後新增閥件及管件



14. 夾具移除情形

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



15. 進行下堵作業



16. 安裝盲法蘭及油漆作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



17. 下堵作業



18. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



19. 安裝開孔機後進行斷管作業



20. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



21. 阻斷後新增閥件及管件



22. 人員進行下堵作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



23. 安裝盲法蘭後進行油漆作業



24. 模具焊接作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



25. 模具焊接作業




26. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



27. 阻斷後增設閥件




28. 人員進行下堵作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



29. 施工完成安裝盲法蘭及油漆作業




30. 模具組焊作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



31. 模具組焊作業



32. 安裝開孔機進行斷管作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程




33. 安裝開孔機進行斷管作業



34. 安裝阻斷器進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



35. 新增閥件



36. 安裝下堵器，安裝內塞頭

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



37. 施工完成安裝盲法蘭



38. 模具焊接作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



39. 安裝開孔機作業進行斷管作業



40. 斷管完成確認料塊取出

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



41. 安裝阻斷器進行阻斷作業



42. 管線修改完成

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



43. 下堵作業



44. 施工完成

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



45. 模具組焊作業



46. 安裝開孔機進行斷管作業

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



47. 安裝阻斷器進行阻斷作業



48. 阻斷後增設閥件及管件

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



49. 施工前



50. 施工後

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



51. 施工前



52. 施工後

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程




53. 施工前



54. 施工後

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



55. 施工前



56. 施工後

工程名稱：南部石化廠蒸汽管夾具止漏移除工程



57. 施工前



58. 施工後