

完工報告



工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.


雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程




1. 開孔機及夾板閥安裝後進行斷管作業



2. 斷管完成確認料塊取出

工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程



3. 第二口 夾板閥及開孔機安裝後試壓作業



4. 第二口斷管作業

工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程



5. 人員安裝膨脹桶進行阻斷作業(上方)



6. 人員安裝膨脹桶進行阻斷作業(下方)

工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程



7. 阻斷後管線切管內部情形



8. 安裝下堵器進行下堵作業

工程名稱：中部石化廠換熱效能改善工程



9. 施工完成安裝盲法蘭



10. 24"雙阻斷施工完成