

完工報告



工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161


FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



1. 施工機具定位情形



2. 四通模具焊接情形

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



3. 焊接防火毯防護情形



4. 模具焊接完成

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



5. 開孔機具安裝並進行斷管作業



6. 斷管完成，確認料塊取出

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



7. 安裝阻斷器後進行阻斷作業並排壓



8. 管內切管情形

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



9. 新管焊接作業



10. 人員進行下堵作業(1)

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



11. 下堵作業(2)



12. 施工完成油漆作業

工程名稱：南部石化廠蒸氣凡而 Hot tapping



13. 施工完成安裝盲法蘭



14. 施工完成安裝盲法蘭及換閥作業