

完工報告



工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷

宏 利 工 程 有 限 公 司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號


TEL:05-6936161 FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



1. 機具定位情形



2. 人員進行研磨作業

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



3. 模具組焊作業



4. 開孔機具安裝作業

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



5. 斷管作業完成確認料塊取出



6. 安裝阻斷機具後進行阻斷作業

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



7. 阻斷完成管內情形，阻斷率 99%



8. 阻斷後更換閥件

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



9. 人員進行下堵作業



10. 安裝內塞頭完成

工程名稱：北部汽電廠 4 吋蒸氣阻斷



11. 施工完成



12. 施工後油漆作業完成