

完工報告



材質：白鐵管 內容物：壓縮空氣

溫度：28~36°C 壓力：3 kg/cm²

工程名稱：南部石化廠 3 吋管路阻斷工程

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠3吋管路阻斷工程



1. 模具組焊作業




2. 施工位置防火毯鋪設情形

工程名稱：南部石化廠3吋管路阻斷工程



3.人員安裝閥件及開孔機具



4.試壓作業

工程名稱：南部石化廠3吋管路阻斷工程



5. 開孔完成確認鐵片取出



6. 人員進行阻斷作業

工程名稱：南部石化廠3吋管路阻斷工程




7. 人員進行增設閥件焊接作業




8. 閥件增設完成，移除阻斷器

工程名稱：南部石化廠3吋管路阻斷工程



9. 人員進行下堵作業



10. 內盲板安裝完成