

施工前、中、後照片對照表


材質：碳鋼 內容物：中壓蒸氣 溫度：170~190℃ 壓力：13~14 kg/cm²

申請工作名稱：苗栗石化廠鍋爐 14K 蒸氣管線阻斷工程(6" /10" /12")

施工前



施工中



施工前



****照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤****

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：中壓蒸氣 溫度：170~190℃ 壓力：13~14 kg/cm²

申請工作名稱：苗栗石化廠鍋爐 14K 蒸氣管線阻斷工程(6" /10" /12")

施工中



施工中



施工中



****照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤****

施工前、中、後照片對照表

材質：碳鋼 內容物：中壓蒸氣 溫度：170~190℃ 壓力：13~14 kg/cm²

申請工作名稱：苗栗石化廠鍋爐 14K 蒸氣管線阻斷工程(6" /10" /12")

施工後



施工後



施工後



照片需能明確判別施工內容，以利後續結算追蹤