

完工報告



材質：碳鋼管 內容物：蒸氣冷凝水

溫度：100~110°C 壓力：3 kg/cm²

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 3/4" x 2 pcs

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO., LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL: 05-6936161


FAX No: 05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



1. 機具定位情形



2. 施工位置管線研磨作業

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



3. 模具焊接及管線溫度測量作業



4. 人員試壓後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



5. 人員進行阻斷作業



6. 阻斷後進行切管焊接法蘭

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



7. 人員進行下堵作業




8. 安裝內塞頭作業

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



9. 與舊管線焊接銜接



10. 施工完成

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



11. 機具定位情形



12. 施工位置管線研磨作業

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



13. 模具焊接及管線溫度測量作業



14. 人員試壓後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs




15. 人員進行阻斷作業



16. 閥件更換

工程名稱：中部石化廠管線阻斷 6 分 x 2 pcs



17. 人員進行下堵作業



18. 施工完成，油漆作業