

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

材質：碳鋼

壓力：3 kg/cm²

內容物：柴油



1. 模具組焊作業(1)



2. 焊道 PT 檢查

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 - 112.06.30


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



3. 閥件及開孔機具安裝作業



4. 試壓作業

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



5. 閥件及開孔機具安裝作業



6. 試壓作業

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



7. 排油開孔作業



8. 人員執行開孔作業

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



9. 開孔完成確認鐵片取出



10. 人員進行阻斷作業

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



11. 管線內部油品抽油作業



12. 管線切管作業

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



13. 切管後管內阻斷情形，阻斷率 99%



14. 管線增設閥件及三通

完工攝影報告

工程名稱：高雄煉油廠四吋雙阻斷增設閥件作業

施工期間：112.06.27 – 112.06.30

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：3 kg/cm²

材質：碳鋼

內容物：柴油



15. 管線進行下堵作業



16. 施工完成油漆作業