

完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



1. 機具定位



2. 管線研磨及短管法蘭組焊

完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



3.現場明火作業五面防護之情形



4.補強板焊接作業

完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



5. 6"x300lb 閘閥安裝作業




6. 人員進行管路試壓作業


完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



7. 試壓前(持壓 14kg/cm²)



8. 試壓後(14kg/cm² 持壓半小時)


完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



9. 開孔機安裝後並進行開孔作業



10. 開孔完成閘閥關閉

完工攝影報告

工程名稱：中部石化廠 13K 蒸汽管路 6 吋開孔作業

施工廠商：宏利工程



11. 開孔完成確認鐵片取出



12. 施工完成，安裝盲法蘭